

## 県道中土佐佐賀線(高知県中土佐町久礼)

現状は以前に崩壊があり、土嚢で対応されていた場所です。土嚢は古くなり、裂け掛けていました。



施工前の状態



SRフェンスの斜め前と全面からの状況



SRフェンスの側面と横からの状況